

自贡西部燃气有限责任公司

凯盛（自贡）新能源有限公司太阳能超白玻璃项目

天然气管道建设工程其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目按初步设计资料及环评要求建设，并按环评要求落实了环境保护设施的投资金额。

1.2 施工简况

项目环境保护设施的建设已签订合同。在建设过程中，保证了环保设施建设进度，环保投资金额得到了保证，建设过程中落实了环境保护对策措施，未发生环境事故和污染投诉事件。

1.3 验收简况

项目于 2013 年 8 月开工建设，2019 年 12 月建成投产并运行，项目为新办环评，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，项目建设单位自贡西部燃气有限责任公司委托四川瑞兴环保检测有限公司进行环保竣工调查报告的编制工作，并于 2021 年 6 月编制完成了竣工环境保护验收调查表。2021 年 6 月 20 日，建设单位

自贡西部燃气有限责任公司通过召开验收会议，形成了项目环保竣工验收意见结论为验收合格。

1.4 公众反馈意见和处理情况

项目在施工和验收期间未收到投诉反馈意见，未发生污染事故。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

根据调查，自贡西部燃气有限责任公司制定了《环境保护管理制度》等一系列制度和规程，项目在日常运行过程中，严格按照制定的各种制度和规程执行。

(2) 环境监测计划

自贡西部燃气有限责任公司未开展环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域消减及淘汰落后产能

项目不涉及区域消减及淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制

项目为燃气管网及供应项目，不涉及防护距离控制问题。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域整治等情况。

3 整改工作情况

项目在建设过程中按照要求基本落实环境保护对策措施，验收合格，无需整改项，且无总量控制指标要求。

4 后续管理要求

(1) 严格环保管理制度及专人负责制度，加强对天然气管网运行情况的管理和检查，防止出现管网泄露事故和其他有可能造成环境污染的情况发生。

(2) 认真落实各项事故应急处理措施，加强应急事故演练，避免污染事故的发生。

自贡西部燃气有限责任公司

2021年6月20日